

# Kit di calibrazione dello strumento

x100

REF AX100

#### **USO PREVISTO**

Il produttore dello strumento raccomanda di calibrare adeguatamente lo strumento dopo l'installazione e dopo eventuali interventi di assistenza tecnica o variazioni della temperatura superiori a +/- 3 °C. La calibrazione è richiesta anche come parte della manutenzione di routine dello strumento. Le microsfere di calibrazione in dotazione forniscono tutto il necessario per calibrare lo strumento e verificare la calibrazione.

## **COMPONENTI DEL KIT DI CALIBRAZIONE**

Il kit di calibrazione dello strumento AtheNA Multi-Lyte® contiene i seguenti componenti:

CAL-1

1. Microsfere di calibrazione di classificazione

CAL-2

2. Microsfere di calibrazione reporter

CON-1

3. Microsfere di controllo di classificazione

CON-2

4. Microsfere di controllo reporter

 $\bigcap_{\mathbf{i}}$ 

5. Foglietto illustrativo con le informazioni specifiche sul lotto (vedere etichetta con i dati) e le istruzioni per l'uso.

## **PRECAUZIONI**

- L. Il prodotto è destinato esclusivamente a un utilizzo clinico, di ricerca e di laboratorio.
- 2. Proteggere le microsfere dalla luce.
- 3. Non congelare il contenuto del kit.
- 4. Attenzione Queste microsfere contengono sodio azide come conservante. Il sodio azide può reagire con il piombo o il rame delle tubature del laboratorio formando azidi metallici potenzialmente esplosivi se sottoposti a colpi violenti. Per evitare questa evenienza, sciacquare accuratamente il lavandino con acqua dopo aver eliminato soluzioni contenenti sodio azide.

### **CONSERVAZIONE**



Conservare il kit e i relativi componenti. Proteggere i componenti del kit dalla luce.

#### **PROCEDURA**

- Verificare che il computer, lo strumento e la piattaforma XY siano accesi.
- 2. Sulla schermata di apertura del software AtheNA, premere il pulsante "Read Plate" (Leggere piastra).
- 3. Riempire il contenitore del liquido di trascinamento\* e accertarsi che il tappo sia perfettamente chiuso.
- 4. Svuotare il contenitore con le sostanze di scarto e aggiungere da 50 a 100 mL di candeggina per uso domestico nel contenitore vuoto.
- 5. Collocare la metà di una strip da 8 pozzetti vuota nella colonna 1 della cornice della piastra (quattro pozzetti).
- 6. Agitare mediante vortex i flaconi con le microsfere di calibrazione/controllo per garantirne l'omogeneità.
- 7. Introdurre da quattro a cinque gocce (circa 200 µL) di CAL 1 nel pozzetto A1 e cinque gocce di CAL 2 nel pozzetto B1.
- 8. Introdurre da quattro a cinque gocce (circa 200 µL) di CON 1 nel pozzetto C1 e cinque gocce di CON 2 nel pozzetto D1.
- 9. Collocare la piastra sulla piattaforma XY.
- 10. Riempire il serbatoio della piattaforma XY con il liquido di trascinamento (sheath fluid).
- 11. Selezionare la procedura di calibrazione dal menu Favorites (Preferiti).
- 12. Premere il pulsante "Finished" (Completato) sulla prima schermata.
- 13. Premere il pulsante "Start Plate" (Avvia piastra).
- 4. La procedura sarà completata rapidamente. Completata la procedura, espellere la piastra e rimuoverla.
- 15. Qualora fosse necessario modificare il valori del calibratore o del controllo, consultare il manuale dello strumento Luminex 100 IS per le relative istruzioni.
- \* Omettere questo passaggio se il sistema in uso utilizza un sistema Sheath Delivery.





## **ZEUS Scientific**

200 Evans Way, Branchburg, New Jersey, 08876, USA Toll Free (U.S.): 1-800-286-2111 International: +1 908-526-3744

Fax: +1 908-526-2058 Website: <u>www.zeusscientific.com</u>

Luminex® Corporation

For US Customer Service contact your local distributor. For US Technical Support contact ZEUS Scientific, call toll free or e-mail <a href="mailto:support@zeusscientific.com">support@zeusscientific.com</a>. For Non-US Customer Service and Technical Support inquiries, please contact your local distributor.

© 2017 ZEUS Scientific All Rights Reserved.

